



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R13018790004
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/08/2013
Móttekið: 09/08/2013
Rannsakað: 09/08/2013

Niðurstöður áður útgefnar: 14.08.2013

Tegund sýnis : Baðvatn / Óklórað
Sýnatökustaður : Súðavíkurbreppi
Auðkenni : 2970/2-Hey/Heydalur sundlaug
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6).....	>200.000
Pseudomonas aeruginosa í 100 ml (ÖVA8).....	0
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Mat sýnis

Ekki metið

Reykjavík,

14. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/bau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.