



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001



**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni Nr. R13015530003  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 01/07/2013  
Móttekið: 02/07/2013  
Rannsakað: 02/07/2013

**Niðurstöður áður útgefnar: 06.07.2013**

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr sundlaug  
Sýnatökustaður : Sundlaugin Bolungarvík, Bolungarvík  
Auðkenni : 2961/Bol-1  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C

Skýringar :

**Örverurannsóknir**

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)..... 0

**Mat sýnis**

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

23. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir  
anna.p.vignisdottir@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.  
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).  
Niðurstöður gilda aðeins um það/bau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.  
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290  
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.