



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001



**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni Nr. R13017230009  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 17/07/2013  
Móttekið: 18/07/2013  
Rannsakað: 18/07/2013

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr sundlaug  
Sýnatökustaður : Vesturbyggð  
Auðkenni : 2966/10Flök/Sundlaug Flókalundi  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C

Skýringar :

#### Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6).....	0
Pseudomonas aeruginosa í 100 ml (ÖVA8).....	0
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

#### Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

22. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.