



Matís ohf
Örverurannsóknir
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni R18023120001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/09/2018
Móttekið: 11/09/2018
Rannsakað: 11/09/2018

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Sigvatn
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : 1/Urðunarstaður í Vatneyrarhlíð, sigvatn fyrir neðan
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar :
Skýringar :

Örverurannsóknir

Mæligildi Heimild

Eðlis- og Efnarannsóknir

Mæligildi Heimild

**Leiðni (EVA3)

70 µS/cm

ISO 7888:2012

**Sýrustig (pH) (EVA1)

6,75

ISO 10523:2012

Mat sýnis

Ekki metið

Reykjavík,

13. september, 2018

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.