



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R19018770001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 20/08/2019
Móttekið: 21/08/2019
Rannsakað: 21/08/2019

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr heitum potti
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : 2/Gvendarlaug Laugarhól
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

	Mæligildi	Heimild
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12)	1	ISO 7899-2, 1st ed. 2000
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4)	0	ISO 9308-1:1990
Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)	680	SM, 23. ed.2017, 9215 D

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

23. ágúst, 2019

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Margréti Geirsdóttur Gæðastjóra.