



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R16020770001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 02/08/2016
Móttekið: 03/08/2016
Rannsakað: 03/08/2016

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr sundlaug
Sýnatökustaður : Sundhöllin Ísafirði, Ísafirði
Auðkenni : 4767/1-Sund/Sundhöll Ísafjarðar laug
Tilfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

Mæligildi

Heimild

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)

31

SM, 21. ed.2005, 9215 D

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv.reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

5. ágúst, 2016

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.