



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R14018070001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/07/2014
Móttekið: 23/07/2014
Rannsakað: 23/07/2014

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr heitum potti
Sýnatökustaður : Sundlaugin Bolungarvík, Bolungarvík
Auðkenni : 2997/2-Bol/Sundlaug Bolungarvíkur pottur
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)..... 15

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

25. júlí, 2014

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.