



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001



**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni Nr. R16021960002  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 11/08/2016  
Móttekið: 12/08/2016  
Rannsakað: 12/08/2016

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr sundlaug  
Sýnatökustaður : Sundlaugin Bolungarvík, Bolungarvík  
Auðkenni : 4769/-pottur  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 13°C  
Skýringar :

Örverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)	1.900	SM, 21. ed.2005, 9215 D

**Mat sýnis**

Stenst ekki gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010 vegna heildargerlafjölda við 37°C

Reykjavík,

15. ágúst, 2016

Þessar rannsóknaniðurstöður eru samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.