



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001



**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni Nr. R14017940004  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 21/07/2014  
Móttekið: 22/07/2014  
Rannsakað: 22/07/2014

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr heitum potti  
Sýnatökustaður : Flateyri  
Auðkenni : 2996/2-Flat/Sundlaugin Flateyri pottur  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 10°C

Skýringar :

#### Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)..... >200.000

#### Mat sýnis

Stenst ekki gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010  
vegna gerlafjölda við 37°C

Reykjavík,

24. júlí, 2014

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir  
anna.p.vignisdottir@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.  
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).  
Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.  
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.  
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.