



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001



**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni Nr. R15021970004  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/08/2015  
Móttekið: 11/08/2015  
Rannsakað: 11/08/2015

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr heitum potti  
Sýnatökustaður : Sundlaugin Flateyri, Flateyrarhreppi  
Auðkenni : 6605/4-Flat  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 11°C

Skýringar :

**Örverurannsóknir**

**Mæligildi**

**Heimild**

Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)

>200.000

SM, 21. ed.2005, 9215 D

**Mat sýnis**

Stenst ekki gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010  
vegna heildargerlafjölda við 37°C

Reykjavík,

13. ágúst, 2015

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.