



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001



**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni Nr. R16017060005  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 29/06/2016  
Móttekið: 30/06/2016  
Rannsakað: 30/06/2016

Tegund sýnis : Vatn úr náttúrulegum / Vatn úr jörðu  
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni  
Auðkenni : 6-Heysl/Heydalur, náttúrulegum  
Tilfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C

Skýringar :

**Örverurannsóknir**

	Mæligildi	Heimild
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12)	6	ISO 7899-2, 1st ed. 2000
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4)	36	ISO 9308-1:1990

**Mat sýnis**

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

4. júlí, 2016

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.