



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R15020930004
Vatn

Sýnatökudagsetning: 28/07/2015
Móttekið: 29/07/2015
Rannsakað: 29/07/2015

Tegund sýnis : Vatn úr náttúrulegum / Vatn úr jörðu
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : 6604/4-Kross/Krossholt laug
Tílfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 13°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

	Mæligildi	Heimild
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12)	1	ISO 7899-2, 1st ed. 2000
Pseudomonas aeruginosa í 100 ml (ÖVA8)	0	ISO 16266:2008
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4)	0	ISO 9308-1:1990

Mat sýnis

Stenst viðmið skv. reglugerð nr 460/2015

Reykjavík,

4. ágúst, 2015

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.