



Matís ohf  
Örverurannsóknir  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001

**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  
5912881219  
Vitastíg 1  
Bolungarvík

Sýni R18023120002  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/09/2018  
Móttekið: 11/09/2018  
Rannsakað: 11/09/2018

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Sigvatn  
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni  
Auðkenni : 2/Urðunarstaður í Vatneyrarhlíð, sigvatn fyrir neðan  
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit  
Aðrar upplýsingar :  
Skýringar :

**Örverurannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

**Eðlis- og Efnarannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

\*\*Leiðni (EVA3)

100 µS/cm ISO 7888:2012

\*\*Sýrustig (pH) (EVA1)

7,00 ISO 10523:2012

**Mat sýnis**

Ekki metið

Reykjavík,

13. september, 2018

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.