



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R19003460003
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/02/2019
Móttekið: 14/02/2019
Rannsakað: 14/02/2019

Tegund sýnis : Baðvatn / Úr sundlaug
Sýnatökustaður : Sundhöllin Ísafirði, Ísafirði
Auðkenni : 3-Sundís/Sundhöll Ísafjarðar – laug
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 3°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

	Mæligildi	Heimild
Pseudomonas aeruginosa í 100 ml (ÖVA8)	0	ISO 16266:2008
Gerlafjöldi við 37°C í 100 ml síun (ÖVA6)	0	SM, 23. ed.2017, 9215 D

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð nr 814/2010

Reykjavík,

18. febrúar, 2019

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Margréti Geirsdóttur Gæðastjóra.