



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R20016180006
Vatn

Sýnatökudagsetning: 21/07/2020
Móttekið: 22/07/2020
Rannsakað: 22/07/2020

Tegund sýnis : Neysluvatn / Geislað (u.v. Ljós) vatn
Sýnatökustaður : Árneshreppi, Árneshreppi
Auðkenni : 6/FÍ tjaldstæði Valgeirsstaðir
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 10°C

Skýringar :

Örverurannsóknir

| | Mæligildi | Heimild |
|------------------------------------|-----------|---|
| E coli 100 ml síun (ÖVA2) | 19 | SM, 23. ed.2017, 9222 a,b,c |
| Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) | 7 | SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod. |
| Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) | 19 | ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000 |

Eðlis- og Efnarannsóknir

| | Mæligildi | Heimild |
|------------------------|-----------|----------------------|
| **Sýrustig (pH) (EVA1) | 6,55 | ISO 10523:2012 |
| **Grugg | 0,14 NTU | IST EN ISO 7027:1999 |
| **Leiðni (EVA3) | 130 µS/cm | ISO 7888:2012 |

Mat sýnis

Stenst ekki gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001 vegna kólí og E.coli gerla

Reykjavík,

27. júlí, 2020

Þessar rannsóknaniðurstöður eru samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Margréti Geirsdóttur Gæðastjóra.