Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000

Ackred. nr. 1954 Testing ISO/IEC 17025

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
5912881219
Vitastíg 1
Bolungarvík

Sýni Nr. R26028860001
Vatn

Sýnatökudagsetning:	12/10/2026
Móttekið:	13/10/2026
Rannsakað:	13/10/2026

Tegund sýnis	:	Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn
Sýnatökustaður	:	Kampi ehf., Ísafirði
Auðkenni	:	1-Kampi/Kampi Ísafirði, Krani #6
Tilefni sýnatöku	:	Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar	:	Hitastig við móttöku: 4°C

Skýringar :

Örverurannsóknir	**Mæligildi**	**Heimild**
E.coli 100 ml síun (ÖVA3)	<1	ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000,Cor 1:2007
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)	1	SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3)	<1	ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Mat sýnis
Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík, 16. október, 2026

Þessar rannsóknaniðurstöður eru samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknarstofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda eingöngu um þau sýni sem tilgreind eru á vottorðinu og voru rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent. Rannsóknarstofan er faggild af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni 11290. Rannsóknarstofan hefur einnig aukafaggildingu (e. Secondary Accreditation) frá New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP), NJ auðkenni ISL001. Upplýsingar um mælióvissu má nálgast hjá rannsóknarstofunni. Ef frekari upplýsinga er óskað skal hafa samband við undirritaðan eða Hrólf Sigurðsson, teymisstjóri.